

Oplossingsrapport

Oplossingsrapport

Voltema Elektrotechniek B.V.
Ampèrestraat 18, 8021 XY Zwolle

Opdrachtgever: Vastgoedbeheer De Horizon B.V.
Adres: Keurmeesterlaan 42, 3512 XY Utrecht
Rapportnummer: 2026-0147
Type inspectie: NEN 3140-inspectie
Inspecteur: T. Voltema
Inspectiedatum: 15-07-2026
Status: Definitief

Totaal constatering:

Oplossingen: 2
Opgelost: 2
N.v.t.: 0

#A.01 | Pagina 3

OPGELOST



Kapot schakelmateriaal vervangen.

#A.02 | Pagina 5

OPGELOST



Automaat fase L2 vervangen.